


2021年秋追加の整備結果



耐ヶ峰大橋と道に段差があり滑る  
2021/11/8  
道を掘る→岩を並べる→掘った土をかぶせる

太田山野営場かんたんMAP



道が急、滑りやすい



道を掘る  
↓  
岩を入れる  
↓  
碎石を入れる  
↓  
掘った土をかぶせる  
↓  
ユンボで均す  
  
2021/11/3  
最上段  
  
2021/11/6  
第2段、第3段



2021/10/30  
路岸強化  
(ユンボにて川の岩をリフト)



路盤整備用碎石購入  
2021/10/28



岩が露出し、タイヤパンクの可能性大  
2021/10/28

