


# 簡易計測器の製作

西部ブロック定型外訓練スキルマーケット  
簡易計測



100×110mmの板  
切り口を紙ヤスリで処理



この部位に切り取りミシン目がある。

タック紙にスケール・使い方をコピーし  
人数分用意しておく。




余白を切って貼り付ける(上下方向がギリギリになる)  
※後で透明ニスなどを塗布するとお良い。

端に穴を開け、凧糸を通す  
※穴は千枚通しで明け、  
凧糸は針で通す。  
通したら、8の字結びで止める  
通した部分に木工ボンドを  
付けて補強しておく。



分銅(実際はスカウト用品のミニホルダーを購入して付ける予定)



分度器の45°と  
スケールの100mm  
が合致していること