


2022/4/17(2022年春の整備予定)

### 太田山野営場かんたんMAP



バランス釜風呂 を使っていない



大ホール 一灯が消えている  
本体交換




道路中央 こげ 滑る  
高圧水 にて洗浄



草刈り、通路確保  
ホール回り 風通し確保



りゅうがし 村サイト  
階段土止めが崩れている  
修理



シャワー入り口  
一灯が消えている  
本体交換



中ホール  
外灯が消えている  
外灯本体交換

トイレ 清掃  
漂白剤で 除菌 シミ除去

中ホール 清掃  
漂白剤で 除菌 シミ除去