



2022/4/16(2022年春の整備結果)



りゅうがし 村サイト
→倉庫
階段ルート開拓



中ホール
枝が 屋根に掛かり
光が当たらない・暗い
湿気がたまる



枝が 中ホール屋根に
掛かっている木 5本を
伐採した

2022/4/17(2022年春の整備結果)



丸太 棚に整理




側溝横 通路 草刈り



バランス釜風呂 解体 処分



りゅうがし 村サイト
階段土止めが崩れている
修理



りゅうがし 村サイト
→倉庫
階段ルート開拓



駐車場→広場 通路階段整備



道路中央 こけ 滑る
高圧水 にて洗浄




中ホール
外灯が消えている
外灯本体交換



中ホール
窓枠清掃
窓、網戸洗浄
換気扇洗浄

2022/4/17(2022年春の整備予定)



バランス釜風呂 開口部



大ホール
一灯が消えている
本体交換・保留



伐採した木が 一部
川に 残っている



シャワー入り口
一灯が消えている
本体交換