

2018/4/15(2018年春の整備作業)



**橋桁腐朽
一部交換**

- ・のこぎり
- ・インパクト電気ドリル
- ・コースレッド



**ガイド杭 緩み
一部交換**


- ・杭(防腐処理1.4m)
- 20本



**トイレくみ取りアプローチ道
倒木
倒木除去**

- ・チェーンソー
- ・のこぎり
- ・パール

太田山野営場かんたんMAP



**大ホール 東面 水が流れない
水の道 作り**

- ・ツルハシ・シャベル



路岸補強
(2017/9/10時点 未完成)



**駐車スペース 野営場アプローチ道
枕木 腐朽
枕木 一部 取り替え**

- ・枕木(右記を切断 使用)
- ・杭(防腐処理済み) 10本
- ・ツルハシ・シャベル



**野天 カバー 一部はがれ
取りつけ**

- ☆固定
- ・インパクト電気ドリル
- ・固定ビス



**かかり木
除去?**

- ☆除去
- ・チェーンソー(含む 補助具)
- ☆高圧作業車

**中ホール、倉庫 屋根さび
洗浄後 塗装**

- ☆洗浄(4/11 洗浄作業)
- ・高圧洗浄機(含む延長管、電気コード)
- ・脚立
- ☆塗装(当日雨の場合 前日実施)
- ・塗料(色は 大ホールと共通とする)
- ・刷毛



国旗ポール 退色・さび

下地処理後 塗装

- ☆高所作業車
- ☆下地処置(事前 /)
- ・サンダー(延長コード、サンドペーパー)
- ☆下塗り(さび止め)(事前 /)
- ・さび止め剤
- ・刷毛
- ☆塗装
- ・塗料(白)



中ホール、壁面 かび

- ☆洗浄
- ・高圧洗浄機(含む延長管、電気コード)
- ・脚立



草刈り、通路確保