


太田山野営場かんたんMAP



トイレくみ取りアプローチ道
倒木
倒木除去



4/14 整備
写真後日貼り付け



かかき木
除去？
☆除去
・チェーンソー(含む 補助具)
☆高圧作業車



中ホール、倉庫 屋根さび
洗浄後 塗装
☆洗浄(4/11 洗浄作業)



2018/4/15(2018年春の整備結果)



橋桁腐朽
一部交換




ガイド杭 緩み



大ホール 東面 水が流れない
水の道 作り



太田山野営場かんたんMAP



路岸補強
(増水のため作業できず)



サイト階段整備



↑



軒天 カバー 一部はがれ
取りつけ



中ホール、壁面 かび



駐車スペース 野営場アプローチ道
枕木 腐朽
枕木 一部 取り替え



草刈り、通路確保